

	<b>Belleau</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
1	824-013-001P0	30-juin-20	SRM108	Casiers		x	<2,0
2	824-013-001P30	30-juin-20	SRM108	Casiers		x	<2,0
3	824-013-002P0	30-juin-20	SRM108	Casiers		x	<2,0
4	824-013-002P30	30-juin-20	SRM108	Casiers		x	<2,0
5	824-013-003P0	30-juin-20	SRM108	Casiers		x	<2,0
6	824-013-003P30	30-juin-20	SRM108	Casiers		x	<2,0
7	824-013-004P0	30-juin-20	SRM1	Service de garde	x		<2,0
8	824-013-004P30	30-juin-20	SRM1	Service de garde	x		<2,0
9	824-013-005P0	30-juin-20	SRM103	Corridor		x	<2,0
10	824-013-005P30	30-juin-20	SRM103	Corridor		x	2,2
11	824-013-006P0	30-juin-20	SRM103	Corridor		x	<2,0
12	824-013-006P30	30-juin-20	SRM103	Corridor		x	12
13	824-013-007P0	30-juin-20		Corridor 1er étage		x	<2,0
14	824-013-007P30	30-juin-20		Corridor 1er étage		x	9,5
15	824-013-008P0	30-juin-20		Corridor 1er étage		x	<2,0
16	824-013-008P30	30-juin-20		Corridor 1er étage		x	<2,0

## Bilan

**Établissement:** Belleau

Nbr points d'eau analysé: 8

Nbr points d'eau conforme: 6

Nbr points d'eau non conforme: 2

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	1		
Nbr buvettes	5		2
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible		Point d'eau condamné

**P0s** : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

**P030s**: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement