

	<b>CFP</b> Gabriel-Rousseau	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
1	824-052-001P0	2020-03-12		Corridor		✓	< 2.0
2	824-052-001P30	2020-03-12		Corridor		✓	< 2.0
3	824-052-002P0	2020-03-12	SRMA125	Cuisine	✓		< 2.0
4	824-052-002P30	2020-03-12	SRMA126	Cuisine	✓		< 2.0
5	824-052-003P0	2020-03-12	SRMA115A	Corridor		✓	< 2.0
6	824-052-003P30	2020-03-12	SRMA115A	Corridor		✓	< 2.0
7	824-052-004P0	2020-03-12	SRMA115A	Corridor		✓	< 2.0
8	824-052-004P30	2020-03-12	SRMA115A	Corridor		✓	< 2.0
9	824-052-005P0	2020-03-12	SRMA221	Corridor		✓	< 2.0
10	824-052-005P30	2020-03-12	SRMA221	Corridor		✓	< 2.0
11	824-052-006P0	2020-03-12	SRMA221	Corridor		✓	< 2.0
12	824-052-006P30	2020-03-12	SRMA221	Corridor		✓	< 2.0

## **Bilan**

### **Établissement:**

CFP Gabriel-Rousseau

Nbr points d'eau analysé: 6

Nbr points d'eau conforme: 6

Nbr points d'eau non conforme:         

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
<b>Nbr robinets</b>	1		
<b>Nbr buvettes</b>	5		
<b>Mesure de mitigation mise en place</b>	Point d'eau demeure accessible		

***P0s*** : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

***P030s***: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement