

<b>Caravelle (Joly)</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
824-034-001P0	18-06-2020	R16	Toilette		x	<2,0
824-034-001P30	18-06-2020	R16	Toilette		x	<2,0
824-034-002P0	18-06-2020	R16	Toilette		x	<2,0
824-034-002P30	18-06-2020	R16	Toilette		x	<2,0
824-034-003P0	18-06-2020	R12	Toilette		x	4,2
824-034-003P30	18-06-2020	R12	Toilette		x	<2,0
824-034-004P0	18-06-2020	R12	Toilette		x	<2,0
824-034-004P30	18-06-2020	R12	Toilette		x	<2,0
824-034-005P0	18-06-2020	SRM2-6	Service de garde	x		<2,0
824-034-005P30	18-06-2020	SRM2-6	Service de garde	x		<2,0
824-034-006P0	18-06-2020	SRM2-6	Service de garde		x	<2,0
824-034-006P30	18-06-2020	SRM2-6	Service de garde		x	<2,0

## Bilan

### Établissement:

Caravelle Joly

Nbr points d'eau analysé: 6

Nbr points d'eau conforme: 6

Nbr points d'eau non conforme:         

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	1		
Nbr buvettes	5		
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible		

**P0s** : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

**P030s**: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement