

Sentiers	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
824-057-001P0	25-06-2020	H19	Toilette		x	<2,0
824-057-001P30	25-06-2020	H19	Toilette		x	<2,0
824-057-002P0	25-06-2020	H19	Toilette		x	<2,0
824-057-002P30	25-06-2020	H19	Toilette		x	<2,0
824-057-003P0	25-06-2020	F18	Toilette		x	<2,0
824-057-003P30	25-06-2020	F18	Toilette		x	<2,0
824-057-004P0	25-06-2020	F18	Toilette		x	<2,0
824-057-004P30	25-06-2020	F18	Toilette		x	<2,0
824-057-005P0	25-06-2020	F18	Toilette		x	<2,0
824-057-005P30	25-06-2020	F18	Toilette		x	<2,0
824-057-006P0	25-06-2020	OO1	Gymnase		x	<2,0
824-057-006P30	25-06-2020	OO1	Gymnase		x	<2,0
824-057-007P0	25-06-2020	OO1	Gymnase		x	<2,0
824-057-007P30	25-06-2020	OO1	Gymnase		x	<2,0
824-057-008P0	25-06-2020	OO8	SDG	x		<2,0
824-057-008P30	25-06-2020	OO8	SDG	x		<2,0
824-057-009P0	25-06-2020	12	Local polyv	x		<2,0
824-057-009P30	25-06-2020	12	Local polyv	x		<2,0

Sentiers	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
824-057-010P0	25-06-2020	H110	Toilette		x	<2,0
824-057-010P30	25-06-2020	H110	Toilette		x	<2,0
824-057-011P0	25-06-2020	H110	Toilette		x	<2,0
824-057-011P30	25-06-2020	H110	Toilette		x	<2,0
824-057-012P0	25-06-2020	F111	Toilette		x	<2,0
824-057-012P30	25-06-2020	F111	Toilette		x	<2,0
824-057-013P0	25-06-2020	F111	Toilette		x	<2,1
824-057-013P30	25-06-2020	F111	Toilette		x	<2,0

Bilan

Établissement:

Sentiers

Nbr points d'eau analysé: 13

Nbr points d'eau conforme: 13

Nbr points d'eau non conforme: _____

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	2		
Nbr buvettes	11		
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible		

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement