

Amitié	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
824-024-001P0	15-06-2020	SRM-4	CLASSE MATERNELLE		X	<2,0
824-024-001P30	15-06-2020	SRM-4	CLASSE MATERNELLE		X	<2,0
824-024-002P0	15-06-2020	SRM-7	CORRIDOR	X		6,9
824-024-002P30	15-06-2020	SRM-7	CORRIDOR	X		<2,0
824-024-003P0	15-06-2020	SRM-7	CORRIDOR		X	<2,0
824-024-003P30	15-06-2020	SRM-7	CORRIDOR		X	<2,0
824-024-004P0	15-06-2020	SRM-11	CAFÉTÉRIA	X		<2,0
824-024-004P30	15-06-2020	SRM-11	CAFÉTÉRIA	X		<2,0
824-024-005P0	15-06-2020	SRM-15	VESTIBULE		X	<2,0
824-024-005P30	15-06-2020	SRM-15	VESTIBULE		X	<2,0
824-024-006P0	15-06-2020	SRM-15	VESTIBULE		X	<2,0
824-024-006P30	15-06-2020	SRM-15	VESTIBULE		X	<2,0
824-024-007P0	15-06-2020	SRM-15	VESTIBULE		X	<2,0
824-024-007P30	15-06-2020	SRM-15	VESTIBULE		X	<2,0
824-024-008P0	15-06-2020	SRM-15	VESTIBULE		X	<2,0
824-024-008P30	15-06-2020	SRM-15	VESTIBULE		X	<2,0
824-024-009P0	15-06-2020	SRM-15	VESTIBULE		X	<2,0

Amitié	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
824-024-009P30	15-06-2020	SRM-15	VESTIBULE		X	<2,0
824-024-010P0	15-06-2020	SRM-15	VESTIBULE		X	<2,0
824-024-010P30	15-06-2020	SERM-15	VESTIBULE		X	<2,0
824-024-011P0	15-06-2020	SRM-20	BIBLIOTHÈQUE	X		4,8
824-024-011P30	15-06-2020	SRM-20	BIBLIOTHÈQUE	X		<2,0

Bilan

Établissement: Amitié

Nbr points d'eau analysé: 11

Nbr points d'eau conforme: 10

Nbr points d'eau non conforme: 1

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	2	1	
Nbr buvettes	8		
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Buvette: point d'eau condamné et identifié avec affiche Robinet: affiche lavage des mains et dents seulement	Point d'eau condamné

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement