

	CÉAN Charny	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
1	824-006-001P0	27-mars-20	SRM-104	Classe		✓	3,9
2	824-006-001P30	27-mars-20	SRM-104	Classe		✓	<2,0
3	824-006-002P0	27-mars-20	SRM-103	Classe		✓	<2,0
4	824-006-002P30	27-mars-20	SRM-103	Classe		✓	4,4
5	824-006-003P0	27-mars-20	SRM-203	Classe		✓	6,2
6	824-006-003P30	27-mars-20	SRM-203	Classe		✓	<2,0

Bilan

Établissement: CÉAN Charny

Nbr points d'eau analysé: 3

Nbr points d'eau conforme: 1

Nbr points d'eau non conforme: 2

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets			
Nbr buvettes	1	2	
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Buvette: point d'eau condamné et identifié avec affiche	

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement