

	CFML	Date	N° local	Type de local	Robinnet	Buvette	Résultat
1	824-121-001P0	27-mars-20		Salle des dîneurs	✓		<2,0
2	824-121-001P30	27-mars-20		Salle des dîneurs	✓		<2,0
3	824-121-002P0	27-mars-20		Salle des dîneurs		✓	<2,0
4	824-121-002P30	27-mars-20		Salle des dîneurs		✓	<2,0
5	824-121-003P0	27-mars-20		Salle des dîneurs		✓	<2,0
6	824-121-003P30	27-mars-20		Salle des dîneurs		✓	<2,0

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Bilan

Établissement:

CFML

Nbr points d'eau analysé: 3

Nbr points d'eau conforme: 3

Nbr points d'eau non conforme: _____

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	1		
Nbr buvettes	2		
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible		

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement