

	CFMVL	Date	Heure	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	T°	Ph	Résultat
1	824-124-001P0	23-mars-20	6h55	120	Local de formation		✓	12		<2,0
2	824-124-001P30	23-mars-20	6h57	120	Local de formation		✓			<2,0
3	824-124-002P0	23-mars-20	7h05	133	Corridor		✓			4,1
4	824-124-002P30	23-mars-20	7h05	133	Corridor		✓			5
5	824-124-003P0	23-mars-20	7h10	132	Cafétéria	✓				<2,0
6	824-124-003P30	23-mars-20	7h11	132	Cafétéria	✓				2
7	824-124-004P0	23-mars-20	7h23	109	Local de formation		✓			<2,0
8	824-124-004P30	23-mars-20	7h25	109	Local de formation		✓	14,5	7,9	<2,0

Bilan

Établissement: CFMVL

Nbr points d'eau analysé: 4

Nbr points d'eau conforme: 4

Nbr points d'eau non conforme:

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	1		
Nbr buvettes	3		
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible		

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement