

	Charles-Rodrigue	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
1	824-027-001P0	17 mars 2020	SRM-206	Service de garde	✓		<2,0
2	824-027-001P30	17 mars 2020	SRM-206	Service de garde	✓		<2,0
3	824-027-002P0	17 mars 2020	SRM-206	Service de garde		✓	<2,0
4	824-027-002P30	17 mars 2020	SRM-206	Service de garde		✓	<2,0
5	824-027-003P0	17 mars 2020	SRM-CL-1-1	Toilettes		✓	2,0
6	824-027-003P30	17 mars 2020	SRM-CL-1-1	Toilettes		✓	<2,0
7	824-027-004P0	17 mars 2020	SRM-CL-1-1	Toilettes		✓	<2,0
8	824-027-004P30	17 mars 2020	SRM-CL-1-1	Toilettes		✓	<2,0
9	824-027-005P0	17 mars 2020	SRM-CL-1-1	Toilettes		✓	<2,0
10	824-027-005P30	17 mars 2020	SRM-CL-1-1	Toilettes		✓	<2,0
11	824-027-006P0	17 mars 2020	SRM-CL-1-1	Toilettes		✓	<2,0
12	824-027-006P30	17 mars 2020	SRM-CL-1-1	Toilettes		✓	<2,0
13	824-027-007P0	17 mars 2020	SRM-CL-1-1	Toilettes		✓	<2,0
14	824-027-007P30	17 mars 2020	SRM-CL-1-1	Toilettes		✓	<2,0
15	824-027-008P0	17 mars 2020	SRM-CL-1-1	Toilettes		✓	<2,0
16	824-027-008P30	17 mars 2020	SRM-CL-1-1	Toilettes		✓	<2,0
17	824-027-009P0	17 mars 2020	SRM-CL-1-1	Toilettes		✓	<2,0
18	824-027-009P30	17 mars 2020	SRM-CL-1-1	Toilettes		✓	<2,0
19	824-027-010P0	17 mars 2020	SRM-CL-1-1	Toilettes		✓	<2,0

	Charles-Rodrigue	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
20	824-027-010P30	17 mars 2020	SRM-CL-1-1	Toilettes		✓	<2,0
21	824-027-011P0	17 mars 2020	SRM-R11	Corridor		✓	3,4
22	824-027-011P30	17 mars 2020	SRM-R11	Corridor		✓	2,5
23	824-027-012P0	17 mars 2020	SRM-R16	Toilettes		✓	<2,0
24	824-027-012P30	17 mars 2020	SRM-R16	Toilettes		✓	<2,0
25	824-027-013P0	17 mars 2020	SRM-R16	Toilettes		✓	<2,0
26	824-027-013P30	17 mars 2020	SRM-R16	Toilettes		✓	<2,0
27	824-027-014P0	17 mars 2020	SRM-R16	Toilettes		✓	<2,0
28	824-027-014P30	17 mars 2020	SRM-R16	Toilettes		✓	<2,0
29	824-027-015P0	18 mars 2020	SRM-CL-7	Classe	✓		<2,0
30	824-027-015P30	18 mars 2020	SRM-CL-7	Classe	✓		<2,0
31	824-027-016P0	18 mars 2020	SRM-CL-7	Classe		✓	<2,0
32	824-027-016P30	18 mars 2020	SRM-CL-7	Classe		✓	<2,0
33	824-027-017P0	18 mars 2020	SRM-214	Service de garde	✓		<2,0
34	824-027-017P30	18 mars 2020	SRM-214	Service de garde	✓		<2,0
35	824-027-018P0	18 mars 2020	SRM-214	Service de garde	✓		<2,0
36	824-027-018P30	18 mars 2020	SRM-214	Service de garde	✓		<2,0
37	824-027-019P0	18 mars 2020	SRM-214	Service de garde		✓	<2,0
38	824-027-019P30	18 mars 2020	SRM-214	Service de garde		✓	<2,0

	Charles-Rodrigue	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
39	824-027-020P0	18 mars 2020	SRM-214	Service de garde		✓	<2,0
40	824-027-020P30	18 mars 2020	SRM-214	Service de garde		✓	<2,0

41

42

43

44

45

46

Bilan

Établissement: Charles-Rodrigue

Nbr points d'eau analysé: 14

Nbr points d'eau conforme: 14

Nbr points d'eau non conforme: _____

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	1		
Nbr buvettes	13		
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible		

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement