

	Mennais	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
1	824-033-001P0	23-mars-20	SRMB17	Maternelle		✓	10,9
2	824-033-001P30	23-mars-20	SRMB17	Maternelle		✓	<2,0
3	824-033-002P0	23-mars-20	SRMB17	Maternelle	✓		3
4	824-033-002P30	23-mars-20	SRMB17	Maternelle	✓		2,9
5	824-033-003P0	23-mars-20	SRM12	Vestiaire casier		✓	11
6	824-033-003P30	23-mars-20	SRM12	Vestiaire casier		✓	<2,0
7	824-033-004P0	23-mars-20	SRM12	Vestiaire casier		✓	8,5
8	824-033-004P30	23-mars-20	SRM12	Vestiaire casier		✓	<2,0
9	824-033-005P0	23-mars-20	SRM12	Vestiaire casier		✓	7,8
10	824-033-005P30	23-mars-20	SRM12	Vestiaire casier		✓	2,7
11	824-033-006P0	23-mars-20	SRM12	Vestiaire casier		✓	10,9
12	824-033-006P30	23-mars-20	SRM12	Vestiaire casier		✓	4,8
13	824-033-007P0	23-mars-20	SRM12	SDG		✓	4,7
14	824-033-007P30	23-mars-20	SRM12	SDG		✓	2,2
15	824-033-008P0	23-mars-20	SRM14	Maternelle		✓	7,4
16	824-033-008P30	23-mars-20	SRM14	Maternelle		✓	2
17	824-033-009P0	23-mars-20		Corridor		✓	4,1
18	824-033-009P30	23-mars-20		Corridor		✓	<2,0
19	824-033-010P0	23-mars-20		Corridor		✓	3,5
20	824-033-010P30	23-mars-20		Corridor		✓	<2,0

Bilan

Établissement: Mennais

Nbr points d'eau analysé: 10

Nbr points d'eau conforme: 4

Nbr points d'eau non conforme: 6

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	1	0	
Nbr buvettes	3	6	
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Buvette: point d'eau condamné et identifié avec affiche	

POs : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

PO30s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement