

	<b>Mousserons</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
1	824-043-001P0	4 mars 2020	10	Salle du personnel	✓		3.0
2	824-043-001P30	4 mars 2020	"		✓		< 2.0
3	824-043-002P0	4 mars 2020	Corridor 22	Corridor		Buvette réfrigérée	< 2.0
4	824-043-002P30	4 mars 2020	"	"		Buvette réfrigérée	< 2.0
5	824-043-003P0	4 mars 2020	17	Bureau	✓		< 2.0
6	824-043-003P30	4 mars 2020	"	"	✓		< 2.0
7	824-043-004P0	4 mars 2020	26	Vestiaire	✓		< 2.0
8	824-043-004P30	4 mars 2020	"	"	✓		< 2.0
9	824-043-005P0	4 mars 2020	Corridor	Corridor		Buvette réfrigérée	< 2.0
10	824-043-005P30	4 mars 2020	"	"		Buvette réfrigérée	3.3
11	824-043-006P0	4 mars 2020	33	S.D.G.R.	✓		< 2.0
12	824-043-006P30	4 mars 2020	"	"	✓		< 2.0
13	824-043-007P0	4 mars 2020	Corridor	Corridor		Buvette réfrigérée	< 2.0
14	824-043-007P30	4 mars 2020	"	"		✓	< 2.0
15	824-043-008P0	4 mars 2020	45	Classe		✓	< 2.0
16	824-043-008P30	4 mars 2020	"	"		✓	< 2.0
17	824-043-009P0	4 mars 2020	43	Classe		✓	2.5
18	824-043-009P30	4 mars 2020	"	"		✓	< 2.0
19	824-043-010P0	4 mars 2020	Corridor	Corridor 2e étage		✓	< 2.0

	<b>Mousserons</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
20	824-043-010P30	4 mars 2020	"	"		✓	< 2.0
21	824-043-011P0	4 mars 2020	Corridor	Corridor 2e étage		✓	3.8
22	824-043-011P30	4 mars 2020	"	"		✓	< 2.0

## **Bilan**

**Établissement:** Mousserons

Nbr points d'eau analysé: 11

Nbr points d'eau conforme: 11

Nbr points d'eau non conforme: \_\_\_\_\_

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes
<b>Nbr robinets</b>	4	
<b>Nbr buvettes</b>	7	
<b>Mesure de mitigation mise en place</b>	Point d'eau demeure accessible	

**P0s** : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

**P030s**: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement