

	Pixels	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
1	824-133-001P0	2020-03-19	SRM-101	Corridor		x	<2,0
2	824-133-001P30	2020-03-19	SRM-101	Corridor		x	<2,0
3	824-133-002P0	2020-03-19	SRM-10A	Cuisine	X		<2,0
4	824-133-002P30	2020-03-19	SRM-10A	Cuisine	x		<2,0

Bilan

Établissement:

Pixels

Nbr points d'eau analysé:

2

Nbr points d'eau conforme:

2

Nbr points d'eau non conforme:

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes
Nbr robinets	1	
Nbr buvettes	1	
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement