

	Ruisseau	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
1	824-017-001P0	09-mars-20	S-4	SDG		✓	2,0
2	824-017-001P30	09-mars-20	S-4	SDG		✓	<2,0
3	824-017-002P0	09-mars-20	39	Corridor		✓	3,3
4	824-017-002P30	09-mars-20	39	Corridor		✓	<2,0
5	824-017-003P0	09-mars-20	39	Corridor		✓	6,8
6	824-017-003P30	09-mars-20	39	Corridor		✓	<2,0
7	824-017-004P0	09-mars-20	7	Vestiaire gars		✓	<2,0
8	824-017-004P30	09-mars-20	7	Vestiaire gars		✓	<2,0
9	824-017-005P0	09-mars-20	51	Corridor		✓	7,9
10	824-017-005P30	09-mars-20	51	Corridor		✓	<2,0
11	824-017-006P0	09-mars-20	51	Corridor		✓	<2,0
12	824-017-006P30	09-mars-20	51	Corridor		✓	<2,0
13	824-017-007P0	09-mars-20	51	Corridor		✓	4,2
14	824-017-007P30	09-mars-20	51	Corridor		✓	<2,0
15	824-017-008P0	09-mars-20	51	Corridor		✓	3,4
16	824-017-008P30	09-mars-20	51	Corridor		✓	<2,0
17	824-017-009P0	09-mars-20	6	Vestiaire fille		✓	<2,0

	Ruisseau	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
18	824-017-009P30	09-mars-20	6	Vestiaire fille		✓	<2,0
19	824-017-010P0	09-mars-20	15	Salon du personnel	✓		9,2
20	824-017-010P30	09-mars-20	15	Salon du personnel	✓		<2,0
21	824-017-011P0	09-mars-20	10	Corridor		✓	8,8
22	824-017-011P30	09-mars-20	10	Corridor		✓	2,3

Bilan

Établissement: Ruisseau

Nbr points d'eau analysé: 11

Nbr points d'eau conforme: 7

Nbr points d'eau non conforme: 4

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 sec.	Non conforme
Nbr robinets		1	
Nbr buvettes	7	3	
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Buvette: point d'eau condamné et identifié avec affiche Robinet: affiche lavage des mains et dents seulement	

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement