

<b>Berge</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
824-040-001P0	26-06-2020	S-2	Casier/cafétéria		x	<2,0
824-040-001P30	26-06-2020	S-2	Casier/cafétéria		x	<2,0
824-040-002P0	26-06-2020	S-2	Casier/cafétéria		x	<2,0
824-040-002P30	26-06-2020	S-2	Casier/cafétéria		x	<2,0
824-040-003P0	26-06-2020	R-8	Classe maternelle	x		<2,0
824-040-003P30	26-06-2020	R-8	Classe maternelle	x		<2,0
824-040-004P0	26-06-2020	R-8	Classe maternelle	x		<2,0
824-040-004P30	26-06-2020	R-8	Classe maternelle	x		<2,0

## Bilan

**Établissement:** Berge

Nbr points d'eau analysé: 4

Nbr points d'eau conforme: 4

Nbr points d'eau non conforme:                     

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
<b>Nbr robinets</b>	2		
<b>Nbr buvettes</b>	2		
<b>Mesure de mitigation mise en place</b>	Point d'eau demeure accessible		

***P0s*** : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

***P030s***: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement